




## Зажимы соединительные типа СВС



### Назначение

Для соединения стальных канатов сечением от 50 до 300 мм<sup>2</sup>. Зажимы соединительные типа СВС представляют собой стальную круглую трубку. Концы проводов в таких зажимах соединяются методом «врасплет», после чего производится опрессовка шестигранными матрицами.

| Обозначение | Канаты стальные |             | Прочность заделки, кН (тс), не менее, каната с временным сопротивлением разрыву МПа (кгс/мм <sup>2</sup> ) |               |                | Размеры, мм |      |     | Масса, кг | Матрица опрессовки |
|-------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------|-----|-----------|--------------------|
|             | ГОСТ            | Диаметр, мм | 1176 (120)                                                                                                 | 1372 (140)    | 1570 (160)     | D           | d    | L   |           |                    |
| СВС-50-3    | 3063-80         | 9,1         | -                                                                                                          | 53,9 (5,39)   | -              | 22          | 14,5 | 80  | 0,147     | СШ-22,5            |
|             | 3062-80         | 9,2         | -                                                                                                          | 57,3 (5,73)   |                |             |      |     |           |                    |
| СВС-70-3    | 3063-80         | 11,0        | 69,4 (6,94)                                                                                                | 80,9 (8,09)   | -              | 30          | 17,5 | 85  | 0,189     | СШ-26              |
| СВС-100-3   | 3063-80         | 13,0        | 96,3 (9,63)                                                                                                | 112,0 (11,2)  | -              | 36          | 21,0 | 90  | 0,47      | СШ-31,2            |
| СВС-120-3   | 3064-80         | 14,0        | -                                                                                                          | 121,9 (12,19) | -              | 40          | 22,5 | 95  | 0,64      | СШ-34,6            |
|             | 3063-80         |             | 111,1 (11,11)                                                                                              | 130,9 (13,09) |                |             |      |     |           |                    |
| СВС-135-3   | 3063-80         | 15,0        | 128,2 (12,82)                                                                                              | 149,8 (14,98) | -              | 40          | 24,0 | 100 | 0,63      | СШ-34,6            |
| СВС-150-3   | 3063-80         | 16,0        | 145,8 (14,58)                                                                                              | 170,5 (17,05) | -              | 42          | 25,5 | 110 | 0,75      | СШ-36,4            |
| СВС-200-3   | 3064-80         | 18,5        | 176,8 (17,68)                                                                                              | 206,5 (20,65) | -              | 48          | 29,5 | 120 | 1,05      | СШ-41,1            |
| СВС-260-3   | 3064-80         | 21,0        | -                                                                                                          | -             | 314,55 (31,45) | 56          | 33,5 | 120 | 1,40      | СШ-48              |
| СВС-300-3   | 3064-80         | 22,5        | 276,7 (27,67)                                                                                              | 312,3 (31,23) | -              | 60          | 36,0 | 120 | 1,70      | СШ-52              |

