


## Зажимы аппаратные прессуемые типа А1М (с 1 отверстием в контактной лапке)




### Назначение

Для присоединения  
одного медного провода  
к выводам аппаратов.

Обозначение	Марка медного провода по ГОСТ 839-80	Матрица опрессовки	Размеры, мм				Масса, кг
			B	L	L1	S	
A1M-35-2	M35	A-13	30	132	60	4	0,15
A1M-50-2	M50	A-15	40	142	70	5	0,19
A1M-70-2	M70	C-17		146			0,24
A1M-95-2	M95	C-19		160	80		0,32
A1M-120-2	M120	C-21		174	90		0,40
A1M-150-2	M150	C-23	60	185	100	8	0,45
A1M-185-2	M185	A-26		210	120		0,53
A1M-240-2	M240	A-29					0,85
A1M-300-2	M300	C-31,5					1,08
A1M-400-2	M400	A-36					1,50

## Зажимы аппаратные прессуемые типа А2М (с 2 отверстиями в контактной лапке)



### Назначение

Для присоединения  
одного медного провода  
к выводам аппаратов.

Обозначение	Марка медного провода по ГОСТ 839-80	Матрица опрессовки	Размеры, мм				Масса, кг
			B	L	L1	S	
A2M-35-2	M35	A-13	30	172	60	4	0,17
A2M-50-2	M50	A-15	40	182	70	5	0,22
A2M-70-2	M70	C-17		186			0,26
A2M-95-2	M95	C-19		200	80		0,26
A2M-120-2	M120	C-21		214	90		0,49
A2M-150-2	M150	C-23	60	225	100	8	0,55
A2M-185-2	M185	A-26		250	120		0,68
A2M-240-2	M240	A-29					0,88
A2M-300-2	M300	C-31,5					0,97
A2M-400-2	M400	A-36					1,48

